



COMMUNE DE LAURIS

***ELABORATION DU
PLAN LOCAL D'URBANISME***

TOME 1

4.4 Fiche patrimoine L151-19

Arrêté le 08/04/2025

Approuvé le 25/06/2026



Mairie de Lauris

20 avenue Joseph Garnier

Tel : 04 90 08 20 01

accueil.mairie@lauris.fr

ANNEXE – ESPACE BOISE CLASSE, ELEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL A PROTEGER

Rappel :

- "Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 2° de l'article L.123-1-5 III (L. 151-19 nouveau), comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager" doivent être précédés d'une autorisation d'urbanisme ;

- "Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée, en application du 2° de l'article L.123-1-5 III (L. 151-19 nouveau), ou située dans un périmètre délimité en application du même article comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur, doivent être précédés d'un permis de démolir.

1

1. Les puits

1.1 La Grande Bastide

1.2 Les Grès (1)

1.3 Les Grès (2)

1.4 La Ryvaine (1)

1.5 La Ryvaine (2)

1

2. Les fontaines

2.1 Place du château

2.2 Place de l'église

2.3 Rue du lavoir

2.4 Rue du mûrier

2.5 Rue Saint-Marc

2.6 Rue Bonne Fontaine

2.7 Rue Saint-Roch / Avenue de la Crau

2.8 Fontenille

2.9 La Marchande

1

3. Les pigeonniers

3.1 Le château

3.2 Les Mességuières

3.3 Les Grilles du Vachon

3.4 La Grande Bastide

3.5 Les Grès

1

4. Les édifices religieux

4.1 Eglise Notre-Dame du Purification

4.2 Oratoire de Sainte-Marguerite

4.3 Oratoire de Sainte-Catherine

4.4 Oratoire de Saint-Marc

4.5 Oratoire de la Sante

4.6 Oratoire de Saint-Joseph

4.7 Croix monumentale

4.8 Chapelle de Saint-Roch

4.9 Oratoire de Saint-Roch

4.10 Oratoire de Saint-Jean

1

5. Les bassins, lavoirs, réservoirs et aqueduc

- 5.1 Les bassins des terrasses du château
- 5.2 Le bassin de Fontenille
- 5.3 Le lavoir sous les Campagnes
- 5.4 Le lavoir de la Cime
- 5.5 Le réservoir des Grilles
- 5.6 Le réservoir du Méou
- 5.7 L'aqueduc des Grès

1

6. Monuments

- 6.1 Monument commémoratif LERCARI Livio
- 6.2 Monument commémoratif GARNIER Joseph
- 6.3 Monument aux Morts

1

7. Moulins

- 7.1 L'usine hydroélectrique du Moulin
- 7.2 Le moulin de la Frèche

1

8. Vestiges préhistoriques et romains


- 8.1 Les Grilles du Vachon
- 8.2 Le Claut
- 8.3 Tradevens

1

9. Elements remarquables

- 9.1 Place du château
- 9.2 Rue Rigaud
- 9.3 Maison dite de Garde
- 9.4 Impasse du château
- 9.5 Place du château
- 9.6 Rue sainte Marguerite
- 9.7 Impasse du Portail
- 9.8 Maison Pérussis
- 9.9 Place de l'église
- 9.10 Rue de l'Arcade
- 9.11 Tour Philippe
- 9.12 Maison Claustrale
- 9.13 Grand Rue
- 9.14 Place de l'église
- 9.15 Rue du Couvent
- 9.16 Rue du Couvent
- 9.17 Grand Rue
- 9.18 Place Sainte Catherine
- 9.19 Rue des remparts

Plan cadastral de la commune de Lauris




Administratif

- Bâti
- Cadastre
- Limite communale



Source : DGFIP - Réalisation Planèd novembre 2017



Zoom 2

Administratif

- Bâti
- Cadastre
- Limite communale



1.4

1.1

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Puits

Commune : Lauris

Référence : 2845



Informations générales

Thème

Type : Puits

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : La grande Basilde

Données cadastrales : Année : 000

Adresse de l'édifice : La grande Basilde

Commune : Lauris

Section : C

Parcelle : 1245-2660

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :

Statut de la propriété : Privé

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Le puits se trouve dans la cour de la grande basilde au pied du pigeonnier

Intitulé : Puits

Référence : 2845



www.pnripaca.org


PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Puits

Commune : Lauris

Référence : 2845



Description architecturale et historique

Description architecturale : Jolie puits masqué dans l'escalier montant au pigeonnier, la base du puits est fait de deux grosses pierres moulurées. L'ensemble est surmonté par une voûte à coquille. La puits est fermé par une lourde pierre.

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : XIXe

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : Puits

Référence : 2845



www.pnripaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Aucun
Usage ancien :	Puits
État de conservation :	Bon état
État de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection :	-
Date de la protection :	-
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
État sanitaire :	Belle édifice en état
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	Principaux matériaux employés :
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huissierie :	
Couverture :	
Particularités	
Troglodyte :	Non
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau :	Actuelle
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	
Intitulé : Puits Commune : Lauris Référence : 2845	
Ressources	
Sources historiques	
Sources orales 1 :	
Sources orales 2 :	
Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1	
Date relevé : 06-08-2010	
Ref. étude : Recensement petit patrimoine	
Nom de l'enquêteur : Benoît Dumortier	
Structure : PNRL	
Nom du (des) recenseur(s) : Benoît Dumortier	
Saisie	
Date d'enregistrement : 10-08-2010	
Auteur de la saisie : Benoît Dumortier	
Enquête 2	
Date de mise à jour : -	
Ref. étude :	
Nom de l'enquêteur :	
Structure 2 :	
Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
	
www.pnrpaca.org	

1,2

1.2

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Puits

Commune : Lauris

Référence : 2841



Intitulé : Puits

Référence : 2841

Informations générales

Thème

Type : Puits

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Departement : VAUCLUSE

Lieu-dit : Les Grés

Données cadastrales : 000

Adresse de l'édifice : Les Grés

Commune : Lauris

Section : B

Parcelle : 1650-1612

Statut de la propriété : Privé

Propriétaire :

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : LE puits se trouve à proximité de la basilide des Grés au centre d'un champ de vigne.

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Puits

Commune : Lauris

Référence : 2841



Intitulé : Puits

Référence : 2841

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Puits à dôme en moellons liés recouvert d'onduit. Un petit système perméable auparavant de verser l'eau puisée directement dans un abreuvoir. L'ensemble est fermé par une palette

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Aucun Usage ancien : Puits	Intitulé : Puits Référence : 2840
État de conservation : Bon état État de protection : Date de la protection : - Autre état de protection : Date de la protection : -	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : État sanitaire : L'ensemble est en bon état	
Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers : Principaux matériaux employés :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture :	
Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	Intitulé : Puits Commune : Lauris Référence : 2840
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure : Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie Date d'enregistrement : - Auteur de la saisie :	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien : Puits

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'édifice semble abandonné...

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur : Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau : Historique

Intitulé : Puits
Référence : 2037

www.pnrpaca.org



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Puits

Commune : Lauris

Référence : 2037

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : 06-08-2010

Ref. étude : Recensement petit patrimoine

Nom de l'enquêteur : Benoît Dumortier

Structure : PNRL

Nom du (des) recenseur(s) : Benoît Dumortier

Saisie

Date d'enregistrement : 10-08-2010

Auteur de la saisie : Benoît Dumortier

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

www.pnrpaca.org



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Puits
Commune : Lauris
Référence : 890



Intitulé : Puits
Référence : 890

Informations générales

Thème

Type : Puits
Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE
Lieu-dit : La Rivayne
Données cadastrales : Année : 000 Section : B Parcelle : 1421
Adresse : La Rivayne
de l'édifice

Commune : Lauris

Statut de la propriété : Privé

Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire : La Rivayne

Accès : Le puits se trouve au bord d'un champs de vigne, sur le chemin menant de la Rivayne au lieu dit les Garrigues à Puyvert.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :	5.3236	43.7633
Lambert II carto PARIS :	84072.7	1866969.8

Altitude : mètres Pente : Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Puits
Commune : Lauris
Référence : 890



Intitulé : Puits
Référence : 890

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :
Puits à dôme et moulons liés accolés à un petit muret (ancien réservoir ?).
Le puits n'est plus en eau suite à un effondrement. L'ensemble est fermé par une porte de bois en mauvaise état

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :
Date de transformation 1 :
Date de transformation 2 :
Date de transformation 3 :
Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

13

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Aucun
Usage ancien :	Puits
Etat de conservation :	Mauvais état
Etat de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection :	
Date de la protection :	-
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
Etat sanitaire :	L'ensemble est délabré malgré quelque restaurations. Des pierres jonche les alentours du puits.
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	Principaux matériaux employés :
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huisserie :	
Couverture :	
Particularités	
Troglodyte :	Non
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau :	Historique
         	
Région PACA www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	Intitulé : Puits Commune : Lauris Référence : 890
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
        	
Région PACA www.pnrpaca.org	

218

212

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Fontaine du Château"

Commune : Lauris

Référence : 863



Informations générales

Thème

Type : Fontaine

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : Village

Données cadastrales : Année : 000

Adresse de l'édifice : Place du Château

Commune : Lauris

Section : C

Parcelle : DP

Statut de la propriété : Privé

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : A l'entrée portail du château.

Propriétaire :

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Fontaine du Château"

Commune : Lauris

Référence : 863



Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Fontaine isolée à plan carré. Bassin carré. Fût de colonne central. Canon de bronze non décoré.

Historique :

Cette fontaine était primitivement située dans la Basse-Cour du château, puis elle fut cédée et déplacée au XVIII^e siècle à la communauté. Elle a été reconstruite en 1859. Restaurée dans les années 2000, aménagement réalisé autour de la fontaine en 2009

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : XVII^e

Date de transformation 1 : 1859

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org


PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Usage initial Usage ancien : Fontaine Etat de conservation : Bon état Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	Intitulé : "La Fontaine du Château" Référence : 863
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Bon état général Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers : Principaux matériaux employés :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : "La Fontaine du Château" Commune : Lauris Référence : 863	Intitulé : "La Fontaine du Château" Référence : 863
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 : Notice base Mérimée : IA00057809 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Agues p 232	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Fontaine de l'Eglise"
Commune : Lauris
Référence : 864



Informations générales

Thème

Type : Fontaine
Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE
Lieu-dit : Village
Données cadastrales : Année : 000
Adresse de l'édifice : Place de l'Eglise

Commune : Lauris
Section : C
Parcelle : DP

Statut de la propriété : Public
Accessibilité au public : Ouvert au public
Adresse du propriétaire :
Accès : La fontaine se trouve à l'angle de la place de l'Eglise et de la rue Saint Marguerite

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres
Pente :
Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Fontaine de l'Eglise"
Commune : Lauris
Référence : 864



Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Buffet d'eau en pierre de taille calcaire, mascarons sculptés, pilastres et corniches.
A rapprocher des fontaines du Jardin-Neuf.

Historique :

"Fontaine communale reconstruite en 1761 face à l'entrée de l'église."

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : 1761
Date de transformation 1 :
Date de transformation 2 :
Date de transformation 3 :
Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Usage initial
Usage ancien :	Fontaine
Etat de conservation : Bon état	
Etat de protection : Aucune	
Date de la protection : -	
Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental	
Date de la protection : 28-12-1989	
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
Etat sanitaire :	
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huisserie :	
Couverture :	
Particularités	
Triglyphe : Non	
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau : Actuelle	
Principaux matériaux employés :	
Intitulé : "La Fontaine de l'Eglise"	
Référence : B64	
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	Intitulé : "La Fontaine de l'Eglise"
Commune : Lauris	
Référence : B64	
Ressources	
Sources historiques	
Sources orales 1 :	
Sources orales 2 :	
Sources bibliographiques 1 : Notice base Mérimée réf : IA00057810 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Sources bibliographiques 2 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Agues p 232	
Enquête 1	
Date relevé : -	
Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon	
Nom de l'enquêteur :	
Structure : Parc naturel régional du Luberon	
Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie	
Date d'enregistrement : 16-11-2000	
Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2	
Date de mise à jour : -	
Ref. étude :	
Nom de l'enquêteur :	
Structure 2 :	
Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Fontaine du Canard"

Commune : Lauris

Référence : 865



Informations générales

Thème

Type : Fontaine

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : 000

Section : C

Parcelle : DP

Commune : Lauris

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : Fontaine, également appelée "fontaine du Cygne" est adossée à une maison d'habitation, et est visible depuis la D 973 sur laquelle elle s'ouvre.

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Fontaine du Canard"

Commune : Lauris

Référence : 865



Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Historique :

Fontaine de 1853 et remaniée au début du XX^e siècle. Canard (Cygne) en fonte crachant de l'eau.

Les canards ont été volés, et les habitants se sont plusieurs fois cotisés afin d'en faire refondre.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : 1853

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris

Référence : 885



Intitulé : Fontaine

Référence : 885

Informations générales

Thème

Type : Fontaine

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : Lauris Village

Données cadastrales : Ainée : 000

Section : C

Parcelle : DP

Commune : Lauris

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : La fontaine se trouve au bout de la Rue des Mûrier, au bords de l'Avenue Philippe de Girard

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris

Référence : 885



Intitulé : Fontaine

Référence : 885

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Fontaine a buffet d'eau rectangulaire, située à l'extérieur des remparts XVIé.
Elle est récente, mais a emprunté une forme du XIXé siècle. Son canon est en fonte.

Historique :

Cronances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Usage initial
Usage ancien :	Fontaine
Etat de conservation :	Bon état
Etat de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection :	
Date de la protection :	-
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
Etat sanitaire :	
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huisserie :	
Couverture :	
Particularités	
Tragédie : Non	
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau : Actuelle	
Principaux matériaux employés :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	Intitulé : Fontaine Commune : Lauris Référence : 885
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
www.pnrpaca.org	

2,2

25

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "La Fontaine Saint-Marc"

Commune : Lauris
Référence : 886



Intitulé : "La Fontaine Saint-Marc"
Référence : 886

Informations générales

Thème

Type : Fontaine

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : Lauris Village

Données cadastrales :

Adresse de l'édifice : Rue Saint-Marc

Commune : Lauris

Section : C

Parcelle : DP

Statut de la propriété : Public

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : Elle est placée perpendiculairement aux façades des maisons de la même rue. Lui faisant face, de l'autre côté de la rue, un oratoire représentant Saint-Marc est intégré au bâti d'une maison.

Propriétaire : La commune

Localisation

Coordonnées :

X

Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "La Fontaine Saint-Marc"

Commune : Lauris
Référence : 886



Intitulé : "La Fontaine Saint-Marc"
Référence : 886

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Historique :

Fontaine communale construite en 1851, démolie après 1945 pour élargir la chaussée, connue par une carte postale ancienne. Un médaillon en émail indique l'auteur de l'ouvrage.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : 1851

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Usage initial Usage ancien :	Intitulé : "La Fontaine Saint-Marc" Référence : 886
Etat de conservation : Bon état Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	Principaux matériaux employés :
	
www.pnripaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : "La Fontaine Saint-Marc" Commune : Lauris Référence : 886	Intitulé : "La Fontaine Saint-Marc" Référence : 886
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 :	Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Agues p 232 Sources bibliographiques 2 : Notice base Mérimée réf : IA00057812 (Auteur, Titre, Edition, Page) :
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) :	Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
	
www.pnripaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Bonne Fontaine"

Commune : Lauris

Référence : 879



Intitulé : "La Bonne Fontaine"

Référence : 879

Informations générales

Thème

Type : Fontaine-lavoir

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : 000

Adresse de l'édifice : Rue Bonne Fontaine

Commune : Lauris

Section : C

Parcelle : 5P

Statut de la propriété : Public

Accessibilité au public : Ouvert au public

Adresse du propriétaire :

Accès : Ensemble situé à l'ouest du village. En contrebas de D173

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "La Bonne Fontaine"

Commune : Lauris

Référence : 879



Intitulé : "La Bonne Fontaine"

Référence : 879

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale

La fontaine est située en amont du lavoir (plus tardif). Une canalisation à ciel ouvert mène l'eau de surverse de la fontaine jusqu'au lavoir. Ce dernier est couvert d'un toit en appentis, qui repose sur un muret et un pilier quadrangulaire. L'évacuation des eaux usées est souterraine.

Selon M. Colon, le canal à ciel ouvert était autrefois constitué de pierres taillées en forme de lattes canal renversées. Elles ont été pillées.

Historique :

La source, qui passe sous l'avenue Philippe de Girard était réputée pour être la meilleure de Lauris. On venait y chercher de l'eau, même si elle était très éloignée des habitations.

Cette fontaine fut également appelée "La Fontaine des Malades", on y aurait lavé le linge des patients du sanatorium (pourant à trois kilomètres de l'édifice).

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : XIXe

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation : Bon état
Etat de protection : Aucune
Date de la protection : -
Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental
Date de la protection : 28-12-1989

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire :

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur : Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voutement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau : Actuelle

Intitulé : "La Bonne Fontaine"
Référence : 879



Intitulé : "La Bonne Fontaine"

Commune : Lauris
Référence : 879



Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vauchise, Pays d'Aigues p 232

Sources bibliographiques 2 : Notice base Mérimée réf : IA00057813 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur :

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) :

Saisie

Date d'enregistrement : 16-11-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :



www.pnrpaca.org



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI										
 Intitulé : Fontaine Commune : Lauris Référence : 888	 									
Intitulé : Fontaine Référence : 888										
Informations générales Thème Type : Fontaine Patrimoine : Hydraulique Adresse Département : VAUCLUSE Commune : Lauris Lieu-dit : Données cadastrales : Année : 000 Section : OC Parcelle : DP Adresse de l'édifice : Rue Saint-Roch / Av. de la Crau Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune Accessibilité au public : Fait partie du domaine public Adresse du propriétaire : Accès : La fontaine se trouve au carrefour de l'avenue de la Crau, de la rue Saint-Roch et la Rue des Buissonnets. Elle est adossée au mur d'une propriété privée.										
Localisation <table border="1"> <tr> <td>Coordonnées :</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>GPS :</td> <td>5.3169</td> <td>43.7489</td> </tr> <tr> <td>Lambert II carto PARIS :</td> <td>840295.8</td> <td>1865346.8</td> </tr> </table> Altitude : mètres Pente : Exposition :		Coordonnées :	X	Y	GPS :	5.3169	43.7489	Lambert II carto PARIS :	840295.8	1865346.8
Coordonnées :	X	Y								
GPS :	5.3169	43.7489								
Lambert II carto PARIS :	840295.8	1865346.8								
www.pnrpaca.org										

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : Fontaine Commune : Lauris Référence : 888	
Intitulé : Fontaine Référence : 888	
Description Description architecturale et historique Description architecturale : Édifice dont le buffet est de facture récente, la vasque latérale dans un bloc monolithique semble, elle plus ancienne. D'usage décoratif la fontaine au dire des habitants n'a jamais été en eau. Historique : Croyances, légendes, anecdotes : Date de construction : XX Date de transformation 1 : Date de transformation 2 : Date de transformation 3 : Date de transformation 4 :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Usage et état

Usage actuel : Décoratif

Usage ancien : Décoratif

Etat de conservation : Etat moyen
Etat de protection : Aucune
Date de la protection : -
Autre état de protection : -
Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble n'étant pas en eau, la fontaine sert de poubelle. Le buffet comporte quelques graffis.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur : Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huissierie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

Intitulé : Fontaine
Référence : 898

www.pnripaca.org



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris
Référence : 898



Intitulé : Fontaine
Référence : 898

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur :

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) :

Saisie

Date d'enregistrement : 16-11-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

www.pnripaca.org



Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris
Référence : 2036



Informations générales

Thème

Type : Fontaine

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Commune : Lauris

Lieu-dit : Fontenille

Données cadastrales :

Adresse	D 61
---------	------

Parcelle : 1309

Statut de la propriété : Privé
Propriétaire :

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

accès : la fontaine se trouve au bord de la D 61, juste à l'entrée du domaine de Fontenille

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :	5.3018	43.7628
Lambert II carto PARIS :	839021.1	1666845.4

Pente :
 Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris
Référence : 2836



Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Fontaine placée à ras du sol, constituée d'un petit bassin rond et d'un fût centrale en pierre de taille. Le fût est surmonté d'une pierre en corniche elle même moulurée. L'ensemble est pourvu de trois canons

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Voir dans monographie, le procès pour la récupération de la fontaine de Fontenille par les habitants, contre l'appropriation illégale du propriétaire de la basilide. Cette fontaine est depuis redevenue communale (vérifier).


Date de construction : XVIIIe

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation : 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Décoratif Usage ancien : Fontaine	Intitulé : Fontaine Commune : Lauris Référence : 2836
Etat de conservation : Etat moyen Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : - Date de la protection : - Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : L'ensemble est dans un état moyen, l'eau ne coule que par intermittence Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers : Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de vêtement : Huissierie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Enquête 1 Date relevé : 06-08-2010 Ref. étude : Recensement petit patrimoine Nom de l'enquêteur : Benoît Dumortier Structure : PNRL Nom du (des) recenseur(s) : Benoît Dumortier Saisie Date d'enregistrement : 10-08-2010 Auteur de la saisie : Benoît Dumortier Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : Fontaine Commune : Lauris Référence : 2836	Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Enquête 1 Date relevé : 06-08-2010 Ref. étude : Recensement petit patrimoine Nom de l'enquêteur : Benoît Dumortier Structure : PNRL Nom du (des) recenseur(s) : Benoît Dumortier Saisie Date d'enregistrement : 10-08-2010 Auteur de la saisie : Benoît Dumortier Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris

Référence : 889



Intitulé : Fontaine

Référence : 889

Informations générales

Thème

Type : Fontaine

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : La Marchande

Données cadastrales : Année : 000

Section : B

Parcelle : 1580

Commune : Lauris

Statut de la propriété : Privé

Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : La fontaine se trouve à proximité de la maison d'habitation, elle est accolée à un lavoir de facture récente

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :	5.3234	43.7659
Lambert II carto PARIS :	840747	1867259

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris

Référence : 889



Intitulé : Fontaine

Référence : 889

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

De très belle facture, la fontaine se compose d'un lut décoré et mouluré surmonté d'une pierre arrondie, elle même sans doute surmonté d'un pierre sommitale aujourd'hui disparue. Le canon est orné d'un mascarons très fin à décor floral.

Le bassin restauré est en béton et contient des barres de pulsage

Un lavoir est accolé à la fontaine, sans doute plus tardif, le lavoir est en béton, un support de barre de linge est toujours fixé au niveau de la séparation des bassins de lavage et de rinçage. L'ensemble fonctionne en surverse de la fontaine.

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Usage et état

Usage actuel : Décoratif

Usage ancien : Fontaine-Lavoir

État de conservation : Menacé
État de protection : Aucune
Date de la protection : -
Autre état de protection :
Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

État sanitaire : Domage que cet édifice de très belle facture ne soit pas entraîné, la pierre se dégrade, et la restauration du bassin n'a pas été très bénéfique pour l'aspect esthétique de l'ensemble

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur : Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voutement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau : Actuelle

Intitulé : Fontaine
Référence : 889

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Fontaine

Commune : Lauris
Référence : 889



Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur :

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) :

Saisie

Date d'enregistrement : 16-11-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Fontaine
Référence : 889

Désignation	« Le Pigeonnier des Mességuières »	3.2
--------------------	---	------------

Adresse	Avenue des Mességuières
Référence cadastrale	Section C n° 2672

PIGEONNIER	
Type	Pigeonnier bâtiment isolé
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	10.40m X 7.80m
Emprise au sol	81.12 m²
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : moellons enduits Menuiserie : portail en bois à lames
Descriptif	
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état

Usage	Ancien : pigeonnier Actuel : aucun
Statut	Propriété publique (Commune)
Accessibilité	Accessible au public

Date de mise à jour : 01.01.2018



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Le Pigeonnier du Château"

Commune : Lauris

Référence : 877

Informations générales

Thème

Type : Pigeonnier

Patrimoine : Agricole

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : Le Château

Données cadastrales : Année : 000 Section : C Parcelle : 505

Adresse de l'édifice : Le Château

Commune : Lauris

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Le pigeonnier de plan circulaire est isolé, au sud-ouest du château, dans l'ancienne grange. Les vestiges sont visibles depuis la départementale au sud du village. Son état de conservation ne permet cependant pas une visite de cet édifice très intéressant et de belle facture. Qui allie le regard vers le site et son environnement (le château et le village).

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :

www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Le Pigeonnier du Château"

Commune : Lauris

Référence : 877

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Le Colombier cylindrique, édifié au XVIIIe siècle en contrebas du site du château, dans l'ancienne grange, conserve une échelle tourmentée et douze rangs de boulins en terre cuite vernissée jaune et vert.

Historique :

Lors de l'inventaire du Pays d'Aigues en 1981, le pigeonnier conservait encore "une échelle tourmentée et 12 rangs de boulins en terre cuite vernissée jaune et vert". La plupart de ces éléments ont aujourd'hui disparus, destructions volontaire ou involontaire (mauvaise conservation).

Selon Mr Colon, dans un rapport daté de 1637, il serait fait mention d'un premier pigeonnier qui aurait précédé l'actuel édifice, avant qu'il ne soit démoli. Etait-il construit au même emplacement?

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : XVIIIe

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Aucun
Usage ancien :	Colombier
Etat de conservation :	Menacé
Etat de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental	
Date de la protection :	28-12-1989
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
Etat sanitaire :	
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	Principaux matériaux employés :
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huisserie :	
Couverture :	
Particularités	
Troglodyte :	Non
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau :	
Intitulé : "Le Pigeonnier du Château" Référence : 877	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : "Le Pigeonnier du Château" Commune : Lauris Référence : 877	
Ressources	
Sources historiques	
Sources orales 1 :	
Sources orales 2 :	
Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Aigues p 233 Sources bibliographiques 2 : Fiche base Mérimée réf : IA00057814 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1	
Date relevé :	-
Ref. étude :	Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon
Nom de l'enquêteur :	
Structure :	Parc naturel régional du Luberon
Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie	
Date d'enregistrement :	16-11-2000
Auteur de la saisie :	Olivier Joubert
Enquête 2	
Date de mise à jour :	-
Ref. étude :	
Nom de l'enquêteur :	
Structure 2 :	
Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
Intitulé : "Le Pigeonnier du Château" Référence : 877	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BAIL



Intitulé : Pigeonnier

Commune : Lauis
Référence : 871



Intitulé : Pigeonnier
Référence : 671

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale

L'édifice fait partie d'un ensemble de grottes naturelles ou artificielles, aménagées en habitations, en remise en pigeonniers et en lavoirs, ouvert dans la falaise sur laquelle est bâti le village et surplombant un ensemble de petits jardins en terrasses jadis intensivement exploités (micro-climat exceptionnel du à l'abri de la falaise et à la présence de très nombreuses sources; aujourd'hui à l'abandon).

Adresse : **Département** : VAUCLUSE **Commune** : Lauris

Département : VAUCLUSE
Lieu-dit : Les Grilles du Vachon
Commune : Lauris
Section : OC
Parcelle : 672

Données cadastrales : Année : 000 Section : OC Parcelle : 672

Données cadastrales : Année : 000 Section : OC Parcelle : 672

Adresse : Lieu-dit Les Grilles du Vachon

ADRESSE : Lieu du Les Crimes du Vieux

statut de la propriété : Five

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

À voir : **Discernier** l'écrolyse nui se trouve intégré dans la falaise, au pied du village

Localisation

Κατασκευάστε :

*

 γ

GPS:

Embert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Aucun Usage ancien : Pigeonnier	Intitulé : Pigeonnier Commune : Lauris Référence : 871
Etat de conservation : Menacé Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : L'ensemble est laissé à l'abandon	
Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	Principaux matériaux employés :

Région PACA
www.pnripaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	Intitulé : Pigeonnier Commune : Lauris Référence : 871
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Aigues p 236 Sources bibliographiques 2 : Fiche base Mérimée ref : IA00057644 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	Intitulé : Pigeonnier Référence : 871
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	

Région PACA
www.pnripaca.org



Intitulé : Pigeonnier

Commune : Lauris
Référence : 868



Intitulé : Pigeonnier
Référence : 868

Informations générales

Thème

Type : Pigeonnier

Patrimoine : Agricole

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : La Grande Basilide

Données cadastrales : Année : 000

Adresse de l'édifice : Lieu-dit La Grande Basilide

Parcelle : 1275

Commune : Lauris

Section : C

Statut de la propriété : Privé

Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Le pigeonnier se trouve dans l'ensemble de la grande basilide.

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert 11 carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Pigeonnier

Commune : Lauris
Référence : 868



Intitulé : Pigeonnier
Référence : 868

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Pigeonnier indépendant de plan circulaire et couvert d'un toit de lauze.

Historique :

Basilide probablement du 1er quart 17e siècle : réaménagée au 19e siècle ; et contournée en 1909 après le tremblement de terre

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : XIXe

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

3, 2

3, 4

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Aucun
Usage ancien :	Pigeonnier
Etat de conservation :	Etat moyen
Etat de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection :	Inscrit à l'inventaire fondamental
Date de la protection :	28-12-1989
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
Etat sanitaire :	En état, le pigeonnier a été remanié en maison d'habitation.
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	Principaux matériaux employés :
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huissierie :	
Couverture :	
Particularités	
Troglodyte :	Non
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau :	



Parc
naturel
régional
Luberon

Intitulé : Pigeonnier

Commune : Laurus

Référence : 868



Région
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Ressources	
Sources historiques	
Sources orales 1 :	
Sources orales 2 :	
Sources bibliographiques 1 :	Fiche base Mérimée réf : IA00057839
(Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Sources bibliographiques 2 :	Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France,
(Auteur, Titre, Edition, Page) :	Vaucluse, Pays d'Alques p 235
Enquête 1	
Date relevé :	-
Ref. étude :	Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon
Nom de l'enquêteur :	
Structure :	Parc naturel régional du Luberon
Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie	
Date d'enregistrement :	16-11-2000
Auteur de la saisie :	Olivier Joubert
Enquête 2	
Date de mise à jour :	-
Ref. étude :	
Nom de l'enquêteur :	
Structure 2 :	
Nom du (des) recenseur(s) 2 :	



Parc
naturel
régional
Luberon

Intitulé : Pigeonnier

Commune : Laurus

Référence : 868



Région
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA



PNR
PACA




PNR
PACA

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Pigeonnier

Commune : Lauris
Référence : 2839



Intitulé : Pigeonnier
Référence : 2839

Informations générales

Thème

Type : Pigeonnier
Patrimoine : Agricole

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Lauris

Lieu-dit : Les Grés Année : 000 Section : B Parcelle : 1650

Données cadastrales :
Adresse : Les Grés
de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Le pigeonnier se trouve intégré à l'ensemble d'habitation

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARTS :		

Altitude : mètres Pente : Exposition :




www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Pigeonnier

Commune : Lauris
Référence : 2839



Intitulé : Pigeonnier
Référence : 2839

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :
Pigeonnier de plan carré intégré au bâti d'habitation, grille d'envol entouré de carreau de céramique vert et jaune et surmonté de quatre rangs de gardoise. L'ensemble est recouvert de tuiles canal.

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : XVIII

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

Intitulé : "Eglise Notre-Dame de Purification" ou "N. D. de la Chandeleur"

Commune : Lauris
Référence : 878

Informations générales

Thème

Type : Eglise paroissiale
Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE
Lieu-dit : Le village
Données cadastrales : Année : 000
Adresse de l'édifice : Parcelle : 373

Commune : Lauris

Section : C

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Ouvert au public

Adresse du propriétaire :

Accès : L'église se trouve au centre du village de Lauris

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres


Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

Intitulé : "Eglise Notre-Dame de Purification" ou "N. D. de la Chandeleur"

Commune : Lauris
Référence : 878

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Édifice très simple et homogène qui a subi peu de modifications et est resté conforme à la description qu'en donne le plan de 1702 : église massive orientée, à trois vaisseaux de trois travées voûtées d'arêtes, une quatrième travée centrale servant de chœur terminée par une abside prise entre le clocher et la sacristie ; élévation de la nef à deux niveaux ; façade antérieur ordonnancée, semble l-II, selon un tracé régulier ; décor réduit aux éléments d'architecture, encadrements de baies, arcs, pilastres, corniches, en pierre de taille sur le gros œuvre en maçonnerie enduite. L'escalier extérieur d'accès au clocher a été ajouté en 1715 et la campanile en fer forgé en 1857. Les fenêtres du côté Nord ont été murées en 1716 et les portes latérales en 1837, lors de la construction d'une tribune (au dessus du lambour de la porte) qui n'a pas été conservée.

Le campanile a été dessinée par l'architecte apézien Sollier et réalisée par Auguste Musican, maître serrurier, pour abriter la cloche de l'horloge communale.

A noter la présence de mobilier d'intérêt

Historique :

D'après les textes, l'église, construite dans la seconde moitié du XV^e siècle et consacrée en 1486, était un petit édifice à vaisseau unique de deux travées voûtées d'ogives, élargi en 1546 par des contreforts, augmenté de deux chapelles latérales avant 1620, d'une troisième en 1627 et d'une quatrième en 1647, surmonté d'un clocher-mur (sur l'arc-triomphe) contenant deux cloches. Devenue trop exigüe et délabrée, cette église fut démolie en 1702 pour faire place à l'édifice actuel.

Croyances, légendes, anecdotes :

Commencé en juin 1702 et achevé en 1708 sur les plans de l'architecte Avois (Jean ou Laurent) Vallon par l'entrepreneur cavallonnais Georges Demoré.

Date de construction : 1702

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : "Eglise Notre-Dame de Purification" ou "N.D. de la Chandelier" Référence : 878	
Usage et état Usage actuel : Culte Usage ancien : Culte État de conservation : Bon état État de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : État sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huissierie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Principaux matériaux employés :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : "Eglise Notre-Dame de Purification" ou "N.D. de la Chandelier" Référence : 878	
Images : 	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 : Fiche base Mérimée réf : IA00057805 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Alques p 231	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Oratoire de Sainte-Marguerite"

Commune : Lauris
Référence : 862



Intitulé : "Oratoire de Sainte-Marguerite"
Référence : 862

Informations générales

Thème

Type : Oratoire

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : Village

Données cadastrales : Année : 000 Section : C Parcelle : 386

Adresse de l'édifice : Rue Sainte-Marguerite

Commune : Lauris

Statut de la propriété : Privé

Propriétaire :

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : Oratoire d'angle, intégré à la chaîne d'angle (en besace) d'une maison d'habitation au coin de la rue Saint Marguerite et de la rue du Portail

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Oratoire de Sainte-Marguerite"

Commune : Lauris
Référence : 862



Intitulé : "Oratoire de Sainte-Marguerite"
Référence : 862

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Oratoire d'angle.
"Niche d'angle à décor architecturé"
Encadrement mouluré, cul-de-four avec décor de coquille et feuillages.
La statue a été remplacée au XX^e siècle.

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : 2^e moitié 17^e siècle

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Oratoire Usage ancien : Oratoire État de conservation : Bon état État de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	Intitulé : "Oratoire de Sainte-Marguerite" Référence : 862
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : État sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	Principaux matériaux employés :
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : "Oratoire de Sainte-Marguerite" Commune : Lauris Référence : 862	Intitulé : "Oratoire de Sainte-Marguerite" Référence : 862
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Édition, Page) : Vaucluse, Pays d'Aigues p 232 Sources bibliographiques 2 : Fiche base Mérimée réf : IA00057808 (Auteur, Titre, Édition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
	
www.pnrpaca.org	

5.4

4.3

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : Oratoire Commune : Lauris Référence : 881	
Description	
Description architecturale et historique	
Description architecturale : Oratoire intégré à la façade d'une maison d'habitation (qui était autrefois une des tours des remparts XVI ^e siècle). La statue de Sainte Catherine de Sienne (lys et livre à la main) est en plâtre.	
Historique :	
Croyances, légendes, anecdotes :	
Date de construction :	
Date de transformation 1 :	
Date de transformation 2 :	
Date de transformation 3 :	
Date de transformation 4 :	
 www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : Oratoire Commune : Lauris Référence : 881	
Informations générales	
Thème	
Type : Oratoire Patrimoine : Religieux	
Adresse	
Département : VAUCLUSE Commune : Lauris	
Lieu-dit :	
Données cadastrales : Année : 000 Section : C Parcelle : 1361	
Adresse de l'édifice : Rue Sainte Catherine	
Statut de la propriété : Privé Propriétaire :	
Accessibilité au public : Non accessible	
Adresse du propriétaire :	
Accès : L'oratoire se trouve intégré au mur d'une maison d'habitation de la rue Sainte Catherine	
Localisation	
Coordonnées : X Y	
GPS :	
Lambert II carto PARIS :	
Altitude : mètres Pente :	
Exposition :	
 www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Oratoire Usage ancien : Oratoire	 Intitulé : Oratoire Commune : Lauris Référence : 881
Etat de conservation : Bon état Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Date de la protection : -	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire :	
Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huissierie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	
Principaux matériaux employés :	
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : Oratoire Commune : Lauris Référence : 881	 Intitulé : Oratoire Commune : Lauris Référence : 881
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Oratoire
Usage ancien :	Oratoire
État de conservation :	Bon état
État de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection :	-
Date de la protection :	-
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
État sanitaire :	L'ensemble est en bon état
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huisserie :	
Couverture :	
Particularités	
Troglydite : Non	
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau :	
Principaux matériaux employés :	
Intitulé : Oratoire Référence : 887 www.pnripaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	Intitulé : Oratoire Commune : Laurus Référence : 887
Ressources	
Sources historiques	
Sources orales 1 :	
Sources orales 2 :	
Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1	
Date relevé : -	
Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon	
Nom de l'enquêteur :	
Structure : Parc naturel régional du Luberon	
Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie	
Date d'enregistrement : 16-11-2000	
Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2	
Date de mise à jour : -	
Ref. étude :	
Nom de l'enquêteur :	
Structure 2 :	
Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
Intitulé : Oratoire Référence : 887 www.pnripaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Oratoire de la Sante"

Commune : Lauris
Référence : 861



Intitulé : "Oratoire de la Sante"
Référence : 861

Informations générales

Thème

Type : Oratoire

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE

Commune : Lauris

Lieu-dit : la Valicelle.

Parcelle : 1

Année : 000

Section : C

Données cadastrales :

Adresse : Quartier de la Valicelle.

de l'édifice :

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : Oratoire situé à la sortie ouest du village, sur le chemin de la Sante. (Selon M. Colon, ce chemin s'appelait autrefois "la Sente", de sentier; il aurait été déformé en "la sante", de sainte, ...)

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Oratoire de la Sante"

Commune : Lauris
Référence : 861



Intitulé : "Oratoire de la Sante"
Référence : 861

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Oratoire maçonné en pierre calcaire.
"Niche en forme de temple reposant sur un pilier". Statue en céramique représentant la Vierge à l'enfant.

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : 19e siècle

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Oratoire Saint-Joseph"

Commune : Lauris
Référence : 870Intitulé : "Oratoire Saint-Joseph"
Référence : 870

Informations générales

Thème

Type : Oratoire

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit :

Données cadastrales :

Année :

Parcelle : DP

Adresse de l'édifice : Rue St-Joseph / chemin-des-Grilles

Rue sur la Roque

Commune : Lauris

Section :

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : L'oratoire se trouve au croisement de la rue Saint-Joseph et du chemin des grilles

Localisation

Coordonnées :

X

Y

GPS :

Lambert II carto PARIS

Altitude :

mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Oratoire Saint-Joseph"

Commune : Lauris
Référence : 870Intitulé : "Oratoire Saint-Joseph"
Référence : 870

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Niche reposant sur un pilier carré à refends, couronnée d'une corniche et d'une croix en fer forgé.

Historique :

Selon M. Colon, cet oratoire n'était peut-être pas dédié à Saint-Joseph primitivement. Il devait, selon lui, être plutôt placé sous le vocable d'un des quatre évangélistes - Saint-Jean existe encore.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : Oratoire du 17e ou 18e siècle ; statue du 19e siècle

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Aucun Usage ancien :	Intitulé : Croix monumentale Référence : 880
Etat de conservation : Bon état Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Triglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	Principaux matériaux employés :
 Région PACA www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Parc Croix monumentale 880	Intitulé : Croix monumentale Commune : Lauris Référence : 880
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Algues p 235 Sources bibliographiques 2 : Fiche base Mérimée réf : IA00057838 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
 Région PACA www.pnrpaca.org	

4.2

4.3

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Chapelle Saint-Roch"

Commune : Lauris
Référence : 859



Intitulé : "Chapelle Saint-Roch"
Référence : 859

Informations générales

Thème

Type : Chapelle
Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE
Lieu-dit : Chapelle Saint Roch
Données cadastrales : Année : 000 Section : B Parcelle : 505
Commune : Lauris
Adresse de l'édifice : Chapelle Saint Roch

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Ouvert au public

Adresse du propriétaire :

Accès : Petite chapelle rurale isolée, elle surplombe le village au nord. Elle est entourée d'une grande prairie.
Elle n'est accessible qu'à pied.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : mètres Penté : Exposition :



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Chapelle Saint-Roch"

Commune : Lauris
Référence : 859



Intitulé : "Chapelle Saint-Roch"
Référence : 859

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Historique : Cette chapelle voivie fut édifée après l'épidémie du choléra en 1835. Elle a été restaurée par la suite en 1892. On y fait toujours une procession annuelle le 16 Août.

Un oratoire dédié à saint-Roch est placé à l'entrée du chemin d'accès à la chapelle.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : 1835
Date de transformation 1 : 1892
Date de transformation 2 :
Date de transformation 3 :
Date de transformation 4 :



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Culte Usage ancien : Chapelle Etat de conservation : Bon état Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	Intitulé : "Chapelle Saint-Roch" Référence : 859
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huissierie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	
Principaux matériaux employés :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : "Chapelle Saint-Roch" Commune : Lauris Référence : 859	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 : (Auteur, Titre, Edition, Page) : Fiche base Mérimée réf : IA00057855 Sources bibliographiques 2 : (Auteur, Titre, Edition, Page) : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Vaucluse, Pays d'Aigues p 235	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
www.pnrpaca.org	



Intitulé : "Oratoire Saint-Roch"

Commune : Lauris
Référence : 860



Intitulé : "Oratoire Saint-Roch"
Référence : 850

Intitulé : "Oratoire Saint-Roch"
Référence : 860

Informations générales

Thème

Type : Oratoire

Patrimoine : Religieux

Adresse

Department : VAUCLUSE

Lieu-dit : Saint Roch

Données cadastrales :

Adresse Saint Roch

de l'édifice :

Commune : Lauris

Parcelle : 463

Section : B

Parcelle : 463

Statut de la propriété : Inconnu

Propriétaire :

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Le site : Oratoire situé à l'entrée du chemin menant à la chapelle Saint-Roch.

Localisation

Coordonnées :

✕

 γ

GPS :

Lambert II carto PARIS ·

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnnpaca.org

www.pnnpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Oratoire Usage ancien : Oratoire Etat de conservation : Bon état Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : - Date de la protection : -	Intitulé : "Oratoire Saint-Roch" Référence : 860
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : L'ensemble semble avoir été restauré récemment	
Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	Principaux matériaux employés :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : "Oratoire Saint-Roch" Commune : Lauris Référence : 860	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	Intitulé : "Oratoire Saint-Roch" Référence : 860
Enquête 1 Date relevé : - Réf. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Réf. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Oratoire
Usage ancien :	Oratoire
Etat de conservation :	Bon état
Etat de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection :	-
Date de la protection :	-
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
Etat sanitaire :	Bon état général
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huisserie :	
Couverture :	
Particularités	
Troglythie : Non	
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau :	
Principaux matériaux employés :	
  	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	
Intitulé : "Oratoire Saint-Jean"	
Commune : Lauris	
Référence : 004	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
  	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Usage initial Usage ancien : Etat de conservation : Menacé Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Date de la protection : - Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers : Structure et matériaux Structure du mur : Principaux matériaux employés : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Oui Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	Intitulé : Fontaine Référence : 875

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Usage initial Usage ancien : Etat de conservation : Menacé Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Date de la protection : - Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers : Structure et matériaux Structure du mur : Principaux matériaux employés : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Oui Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	Intitulé : Fontaine Commune : Lauris Référence : 875  Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Vaucluse, Pays d'Aigues p 233 Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Idom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Aucun Usage ancien :	Intitulé : Bassin Commune : Lauris Référence : 894
	
	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert Enquête 2 Date de mise à jour : 10-06-2010 Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Benoit Dumortier Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : État sanitaire : L'ensemble est en bon état	
Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huissierie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	
Principaux matériaux employés :	
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Aucun Usage ancien :	Intitulé : Bassin Commune : Lauris Référence : 894
	
	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert Enquête 2 Date de mise à jour : 10-06-2010 Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Benoit Dumortier Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : État sanitaire : L'ensemble est en bon état	
Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huissierie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	
Principaux matériaux employés :	
	
www.pnrpaca.org	

612

3.3

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "Le Lavoir sous les Campanes"
Commune : Lauris
Référence : 882



Informations générales

Thème

Type : Lavoir

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : Le village

Données cadastrales : Année : 000

Adresse de l'édifice : *Place du lavoir*

Parcelle : *373*

Commune : Lauris

Section : C

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : Bel ensemble fontaine et lavoir situés la long des anciens remparts (d'où sont nom).

Localisation

Coordonnées : X Y

GPS :

Lambert 11 crto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "Le Lavoir sous les Campanes"
Commune : Lauris
Référence : 882



Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Lavoir composé de deux bassins, avec poutre d'ossage en bois fixée au mur par deux barres métalliques. L'évacuation des eaux usées est souterraine. Les bassins sont abrités par un toit en appentis dont la couverture est en tuiles canal. Ce dernier repose, du côté de la place sur quatre piliers à base et chapiteaux moulurés. On y accède grâce à deux escaliers (= surélévation du lavoir par rapport à la place). L'ensemble est alimenté en surverse de la fontaine située près de la place de l'église.

Historique :

selon Michel Colon, cet ensemble est bâti sur l'ancien lavoir.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :


Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Usage initial Usage ancien : Lavoir Etat de conservation : Etat moyen Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : - Date de la protection : - Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : L'ensemble est en état et entretenu par la commune. Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers : Structure et matériaux Structure du mur : Principaux matériaux employés : Style architectural : Type de voutement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau : Actuelle	
Intitulé : "Le Lavoir sous les Campanes" Référence : 882	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : "Le Lavoir sous les Campanes" Commune : Lauris Référence : 882	
	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) : Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
Intitulé : "Le Lavoir sous les Campanes" Référence : 882	



Intitule : "Le travail de l'entrepreneur ou
Référence : "Le travail de la classe"

Informations générales

Thème

Type : Lavoir

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE

Commune : Lauris

Lieu-dit : Le Claut

Données cadastrales : Année : 000

Parcelle : 121

Adresse	Quartier de la cime
---------	---------------------

Quartier de la cime

Quartier de la cime

Statut de la propriété : Public
Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Ouvert au public

u public : Ouvert au public

Adresse du propriétaire :

Accès : Depuis la stations essence en descendant de Lauris et en direction de Pugel , prendre le deuxième chemin sur la droite, le lavoir se trouve à 200m

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :	5.3064	43.7517
Lambert II carto PARIS :	839433.2	1865627.8

Altitude : metres

Pente :

Exposition :



Intitulé : "Le lavoir de Courcoumaire" ou "Le Lavoir de la Cime"

Commune : Lauris

Référence : 883



Intitulé : "Le lavoir de Courcouronnes - ou
"Le lavoir de la Cime"

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Ensemble couvert par un abri de lattes, le lavoir se compose de deux bassins, une barre de pulvérisation placée au-dessus de l'arrivée d'eau. Les bassins sont alimentés par un débit constant d'eau fraîche.

Historique :

La rencontre avec Raymonde (93 ans), de Lauris a été très intéressante, elle même ayant lavé à ce lavoir quand elle était plus jeune :

Le séchage du linge se faisait dans les champs (le linge étant disposé à plat). Après

Croyances, légendes, anecdotes :

Pour Michel Colon, le "Moulin Neuf" (aujourd'hui disparu) se trouvait à proximité du lavoir. Différents noms se sont succédés. "La Cime" est celui qui reste le plus courant aujourd'hui.

Date de construction : XVIII^e

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation : 4 :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Usage et état

Usage actuel : Lavoir

Usage ancien : Lavoir

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'édifice a été restauré par le PNRL en 1995. L'ensemble est en bonne état et l'eau coule à flot (visite aout 2010)

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :


Alimentation en eau : Actuelle

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Le lavoir de Courcoumaire" ou "Le Lavoir de la Cime"

Commune : Lauris

Référence : 883



Intitulé : "Le lavoir de Courcoumaire" ou "Le Lavoir de la Cime"

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur :

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) :

Saisie

Date d'enregistrement : 16-11-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :


PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état	
Usage actuel :	Aucun
Usage ancien :	Aqueduc
Etat de conservation :	Ruine
Etat de protection :	Aucune
Date de la protection :	-
Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental	
Date de la protection :	28-12-1989
Enjeux et recommandations	
Actions de sauvegarde réalisées :	
Etat sanitaire :	
Recommandations de conservation :	
Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux	
Structure du mur :	
Style architectural :	
Type de voûtement :	
Huisserie :	
Couverture :	
Particularités	
Troglodyte : Non	
Liens avec d'autres éléments :	
Alimentation en eau : Historique	
Principaux matériaux employés :	
	
Intitulé : Aqueduc Référence : 869 www.pnripaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
	Intitulé : Aqueduc Commune : Lauris Référence : 869
	
Ressources	
Sources historiques	
Sources orales 1 :	
Sources orales 2 :	
Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Aigues p 235	
Sources bibliographiques 2 : Fiche base Mérimée réf : IA00057840 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1	
Date relevé : -	
Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon	
Nom de l'enquêteur :	
Structure : Parc naturel régional du Luberon	
Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie	
Date d'enregistrement : 16-11-2000	
Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2	
Date de mise à jour : -	
Ref. étude :	
Nom de l'enquêteur :	
Structure 2 :	
Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
	
Intitulé : Aqueduc Référence : 869 www.pnripaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Commémoratif Usage ancien : Commémoratif	Intitulé : Monument commémoratif Référence : 2838
Etat de conservation : Etat moyen Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Date de la protection : -	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huisserie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	Principaux matériaux employés :
	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
 Intitulé : Monument commémoratif Commune : Lauris Référence : 2838	Intitulé : Monument commémoratif Référence : 2838
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure : Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie Date d'enregistrement : - Auteur de la saisie : Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
	
www.pnrpaca.org	

Intitulé : Monument commémoratif

Commune : Lauris
Référence : 2045Intitulé : Monument commémoratif
Référence : 2045

Informations générales

Thème

Type : Stèle commémorative

Patrimoine : Funéraire, commémoratif et voir

Adresse

Département : VAUCLUSE

Commune : Lauris

Lieu-dit : Place de la Mairie

Parcelle : 1269

Section : C

Année : 000

Adresse de l'édifice :
Place de la Mairie

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Visible depuis le domaine public

Adresse du propriétaire :

Accès : L'édifice se trouve juste en face de la Mairie

Localisation

Coordonnées :

X

Y

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude :

mètres


Pente :

Expositon :



www.pnrpaca.org

Intitulé : Monument commémoratif

Commune : Lauris
Référence : 2045Intitulé : Monument commémoratif
Référence : 2045

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :
Édifice monumentale composé d'un tel en granite sur lequel est placé le buste du bienfaiteur. Des inscriptions sont placées sur le tel : " A Joseph Garnier 1796- 1865 ; Les habitants de la commune de Lauris à leur bienfaiteur 1890"

Historique :

Joseph Garnier, bienfaiteur de la commune légua à sa mort un partie de son héritage à la commune. Grâce à celui-ci Lauris pourra conforter l'aménagement des digues de la Durançe et réaliser la construction de l'usine hydroélectrique. Le monument a été déplacé en 2003 lors des aménagement de la place.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction : 1890

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Monument commémoratif Usage ancien : Monument commémoratif	Intitulé : Monument commémoratif Commune : Lauris Référence : 2046
Etat de conservation : Bon état Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : - Date de la protection : -	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huissière : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	
Principaux matériaux employés :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : Monument commémoratif Commune : Lauris Référence : 2046	
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 : Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) : Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :	
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) :	
Saisie Date d'enregistrement : 19-03-2001 Auteur de la saisie : Olivier Joubert	
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	
www.pnrpaca.org	

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Usage et état

Usage actuel : Monument commémoratif

Usage ancien : Monument commémoratif

Etat de conservation : Bon état
Etat de protection : Aucun
Date de la protection : -
Autre état de protection : -
Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire :

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur : Principaux matériaux employés :

Style architectural :
Type de voûtement :
Huisserie :
Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non
Liens avec d'autres éléments :
Alimentation en eau :

Intitulé : Monuments aux Morts
Référence : 2043

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : Monuments aux Morts

Commune : Lauris
Référence : 2843



Intitulé : Monuments aux Morts
Référence : 2843

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : 06-08-2010
Ref. étude : Recensement petit patrimoine
Nom de l'enquêteur : Benoît Dumortier
Structure : PNRL
Nom du (des) recenseur(s) : Benoît Dumortier

Saisie

Date d'enregistrement : 10-08-2010
Auteur de la saisie : Benoît Dumortier

Enquête 2

Date de mise à jour : -
Ref. étude :
Nom de l'enquêteur :
Structure 2 :
Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "L'usine du Moulin"

Commune : Lauris
Référence : 874Intitulé : "L'usine du Moulin"
Référence : 874

Informations générales

Thème

Type : Moulin à eau
Patrimoine : Artisanal

Adresse

Département : VAUCLUSE

Commune : Lauris

Lieu-dit :

Données cadastrales :

Année : 000

Section : C

Parcelle : 531

Adresse :

de l'édifice :

Statut de la propriété : Public

Propriétaire : La commune

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Moulin situé au sud-ouest du village, dont le canal est encore existant (son circuit passe sous les jardins du château). Mentionnée au XVIII^e siècle, cette canalisation a été réalisée en dalles de pierre.

Localisation

Coordonnées :

Y

X

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude : mètres

Pente :

Exposition :



www.pnrpaca.org

Intitulé : "L'usine du Moulin"

Commune : Lauris
Référence : 874Intitulé : "L'usine du Moulin"
Référence : 874

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Ensemble visible : canal, martelets qui s'ouvre vers l'usine ou les champs à irriguer, Mécanismes intérieurs : turbine, élévateur d'eau, et évacuation de l'eau vers un bassin, lequel alimentait en eau les maisons de Lauris, dès la fin du XIX^e siècle.

Historique :

L'usine hydroélectrique à remplacé un moulin à eau antérieur, et aurait été en usage entre la fin du XIX^e siècle à la deuxième guerre mondiale. Lauris aurait été alors le 1^{er} village du Luberon à produire sa propre énergie électrique.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :



www.pnrpaca.org

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Usage et état

Usage actuel : Maison d'habitation

Usage ancien : Moulin à eau

Etat de conservation : Menacé

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : En 2010, l'édifice est ouvert à tous vent...

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau : Actuelle

Intitulé : "L'usine du Moulin"
Référence : 874

www.pnrpaca.org



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "L'usine du Moulin"

Commune : Lauris
Référence : 874

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur :

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) :

Saisie

Date d'enregistrement : 16-11-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "L'usine du Moulin"
Référence : 874

www.pnrpaca.org



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI



Intitulé : "Le Moulin de La Frâche"

Commune : Lauris
Référence : 867



Intitulé : "Le Moulin de La Frèche"
Référence : 267

Informations générales

Thème

Type : Moulin à traction animale

Patrimoine : Artisanal

Adresse

Département : VAUCLUSE

Lieu-dit : Le village

Données cadastrales :

Address

Place du Portail Neuf

Commune : Lauris

Section : C

Parcelle : 378

Statut de la propriété : Privé

Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : l'ancien moulin se trouve sur la place du portail

Localisation

Coordonnées :

%

 γ

GPS :

Lambert II carto PARIS :

Altitude :

Pentre :

Exposition :



PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Usage et état Usage actuel : Maison d'habitation Usage ancien : Moulin à traction animale	Intitulé : "Le Moulin de La Frêche" Référence : 867
Etat de conservation : Etat moyen Etat de protection : Aucune Date de la protection : - Autre état de protection : Inscrit à l'inventaire fondamental Date de la protection : 28-12-1989	
Enjeux et recommandations Actions de sauvegarde réalisées : Etat sanitaire : Transformé en maison d'habitation	
Recommandations de conservation : Projets et enjeux particuliers :	
Structure et matériaux Structure du mur : Style architectural : Type de voûtement : Huissierie : Couverture : Particularités Troglodyte : Non Liens avec d'autres éléments : Alimentation en eau :	Principaux matériaux employés :


PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI	
Intitulé : "Le Moulin de La Frêche" Commune : Lauris Référence : 867	Intitulé : "Le Moulin de La Frêche" Référence : 867
Ressources Sources historiques Sources orales 1 : Sources orales 2 :	Sources bibliographiques 1 : Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, (Auteur, Titre, Edition, Page) : Vaucluse, Pays d'Aigues p 232 Sources bibliographiques 2 : Fiche base Mérimée réf : IA00057807 (Auteur, Titre, Edition, Page) :
Enquête 1 Date relevé : - Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon Nom de l'enquêteur : Structure : Parc naturel régional du Luberon Nom du (des) recenseur(s) :	Saisie Date d'enregistrement : 16-11-2000 Auteur de la saisie : Olivier Joubert
Enquête 2 Date de mise à jour : - Ref. étude : Nom de l'enquêteur : Structure 2 : Nom du (des) recenseur(s) 2 :	

Lauris Grilles de Vachon

LAURIS 84 GRILLES DE VACHON p. 672

planche 7

tessons de céramique chalcolithique



parcelle C 672

B.1

22. M. le Dr C. JACQUÈME (de Marseille) étudie la *Découverte néolithique des Vachons* (dite des *Grilles*, entre Lauris et Cadenet).

En 1858, sous un énorme bloc de 40 tonnes, on trouva des ossements humains, des cendres, et de nombreux instruments en pierre et en os. Les ouvriers pensèrent que c'étaient les victimes d'un éboulement de la roche. Sept squelettes réunis sans ordre autour d'un foyer avaient été écrasés, sauf un crâne qui avait été probablement protégé par l'épaisseur d'un polissoir à plusieurs rainures qui se trouvait auprès de lui. De très nombreuses haches de diverses dimensions reposaient sur une couche épaisse de débris de cailloux, accompagnées de quelques couteaux en silex, et d'os d'animaux les uns bruts, les autres aiguisés par polissage, d'un crâne de sanglier avec ses défenses, et de fragments de poteries.

L'auteur a remis au Musée Longchamp, à Marseille, les principaux objets qu'il a pu retrouver en 1874. Le crâne est dolichocéphale, à pommettes saillantes. Les débris de poterie paraissent se rapporter à cinq vases de différentes grandeurs, grossiers et sans ornement. On n'a pu retrouver le polissoir, qui est encastré dans le mur de soutènement du jardin; dans ce mur sont aussi utilisées des haches de plus de 20 cm. de long. L'auteur a aussi trouvé un crâne de chien.

A 100 m. de distance environ il y avait quelques cabanes de la même époque. On y trouve de nombreux débris de poterie néolithique, et de grands morceaux de doliums.

Georges DAUMAS

Stations Préhistoriques et Romaines à LAURIS (Vaucluse)

Mémoires de l'Institut historique de Provence VIII, 1931, p. 63-69

— 64 —

PÉRIODE NÉOLITHIQUE

Station des Grilles. — La plus ancienne découverte en date et la seule publiée concernant Lauris remonte à l'année 1858 (3).

Cette année-là, il fut nécessaire de procéder à l'établissement d'une digue pour protéger les terres contre l'invasion des eaux. C'est pendant ces travaux que des ouvriers, débitant un gros rocher, au quartier des Grilles, entre Lauris et Puyvert, mirent à jour les restes de sept individus épars autour d'un foyer qui contenait un grand nombre de haches polies et de fragments de céramique. Ce n'est que plus tard que cette découverte fut portée à la connaissance du D. Jacquème, de Cadenet. Il trouva, dans le village, des habitants qui conservaient encore des spécimens de ces haches réputées garantir contre la foudre. (On sait que les anciens Grecs et Romains les denommaient « Pierres de Foudre » d'où Céraunies, et que cette appellation resta aux haches polies du néolithique jusqu'à ces dernières années) (4).

On peut voir quelques documents de la Station des Grilles exposés dans la galerie de Préhistoire du Musée Longchamp à Marseille.

Mon ami, M. R. Roubert, m'a envoyé un très beauesson de poterie de la fin du néolithique, lustrée à l'ébauchoir,

— 66 —

découvert par lui à 500 m. du gisement précité, dans un petit abri sous la falaise, ce qui nous fait supposer que l'habitat des Grilles occupait la falaise entière, soit 800 m.

Stations des Vachons. — Au Congrès Archéologique, tenu à Arles en 1876, Nicolas parla d'un atelier de taille néolithique, que d'ailleurs, il n'avait pas fouillé, situé au quartier des Vachons sur la limite des communes de Puyvert et Lauris, près de l'embouchure et sur la rive droite de l'Aiguebrun (1).

D'après Jacquème, à 100 m. environ des Grilles, en se dirigeant à l'Est, vers Cadenet, on trouve, sur la falaise, de la poterie d'aspect néolithique.

(4) JACQUEME : *Histoire de Cadenet* I.

H. Broise Mémoire EPHE 1973

- 45 -

La découverte des Grilles de Vachon à Lauris (Cf. Plan B. n° 8).

Cette découverte faite en 1858 lors du débitage d'un gros rocher tombé de la falaise apporte quelques précisions sur l'occupation de ce site. Sous le rocher, furent mis au jour sept squelettes éparés autour d'un foyer.

Cet ensemble d'époque chalcolithique présentait un caractère exceptionnel : sept hommes saisis par la mort dans leurs attitudes familières de façon encore plus soudaine qu'à Pompéi. Malheureusement aucune observation scientifique n'a été faite, les quelques textes qui relatent cette découverte ont été rédigés alors que le gisement était détruit (1).

D'après les différents textes, il ressort qu'il y avait sept squelettes disposés autour d'un foyer, un seul crâne dolichocéphale à pommettes saillantes était intact. L'inventaire du matériel archéologique se résume à ce qui suit :

- un polissoir à plusieurs rainures,
- très nombreuses haches de diverses dimensions reposant sur une couche épaisse de débris de cailloux,
- quelques couteaux en silex,
- des os d'animaux aiguisés par polissage,
- de nombreux débris de poteries appartenant à 5 vases au moins,
- des os d'animaux bruts dont un crâne de sanglier.

C. Jacquème a remis au Musée de Longchamp à Marseille les principaux objets qu'il a pu recueillir en 1874. Il signale que plusieurs habitants du village possédaient des haches provenant de cette découverte et que les murs de soutènement édifiés avec les fragments du rocher renferment des haches de plus de 20 cm. de long (2) et aussi sans doute le polissoir. Ce dernier reste à redécouvrir.

Toutes ces indications nous ont permis de situer le lieu de découverte de façon précise. Il s'agit de la parcelle 672 propriété de M. Ravel (Cf. Planche 7). Ce dernier possédait encore il y a quelques années une hache polie qu'il utilisait comme plantoir.

.../..


(1) Boule : L'homme fossile (pages 2 et 3)

Carthaillac : L'âge de Pierre dans les superstitions populaires (Paris 1878)

C. Jacquème : Compte-rendu du 1er Congrès Rhodania - Pertuis 1919 (Rhodania p. 36)

G. Daumas : Stations préhistoriques et romaines à Lauris Vaucluse (Mém. Inst. Hist. Prov. VIII, 1931, pp. 64,66)

(2) Notons à ce propos une hache qui est susceptible de provenir du site. Elle a été découverte par M. Léon Maurin agriculteur à Lauris dans le dépôt d'ordures de Puget où elle gisait avec de vieux outils de jardin. D'une longueur de 184 mm, elle est polie dans une roche verte et bouchardée sur une longueur de 75 mm pour permettre un emmanchement plus solide (Cf. Planche 6).



Hache découverte par M. Léon Maurin et qui pourrait provenir des Grilles

- 46 -

Une série de restanques s'étage au pied de la falaise. Nous avons pu retirer des murs de soutènement des fragments de poteries chalcolithiques (Cf. Planche 7) qui servaient à combler les joints entre les pierres, ainsi que plusieurs galets en roche verte de même nature que celle utilisée pour confectionner les haches. Il s'agit là sans doute de galets recueillis dans le lit de la rivière et qui avaient été groupés dans l'abri en attendant de passer sur le polissoir. Ils sont tous de forme oblongue et ont dû être soigneusement choisis afin de simplifier au maximum le travail de polissage.


Dans une cavité de la roche jaillit une source dont les eaux sont rassemblées dans un bassin à l'heure actuelle. Sa présence justifie pleinement l'implantation humaine en ce lieu (1).

Jacquême signale quelques cabanes de la même époque à une centaine de mètres du gisement précité. Daumas parle d'un tesson de poterie lustré à l'ébauchoir découvert par M.R. Roubert dans un petit abri à 500 m. du précédent.


Tout cela laisse supposer que la falaise était habitée au chalcolithique sur toute sa longueur depuis le château de Lauris jusqu'aux Vachons.

(1) Les sources qui jalonnent le site sont utilisées de nos jours pour irriguer de petits jardins potagers appartenant aux habitants du village.

Lauris, le Claut, villa romaine
(documentation H. Broise, début des années 70)



parcelle B1541 8.2






Structures arasées en bordure de carrière



Egout couvert par des briques passant sous un mur en petit appareil



Fragments de l'aqueduc captant la source de Valbigonce



Élément de canalisation en calcaire

H. Broise mémoire EPHE 1973

- 67 -

13.- Le Claut

: Cette villa, établie en bordure du chemin n° 3, était alimentée en eau par un aqueduc qui descendait du vallon de Valbigonce. Elle a été en partie détruite au sud par une carrière. Sur le bord de cette dernière, les structures ont été arasées au niveau des sols antiques en vue de l'extension de l'exploitation, si bien que nous avons pu établir un plan très précis (Cf. Planche 20).

Dans la partie centrale, les murs sont en petit appareil avec des fondations creusées dans la molasse, une dérivation de l'aqueduc recouverte par des briques traverse l'ensemble dans le sens nord-sud. Au sud se trouve une salle taillée dans le rocher et dans laquelle aboutit une autre canalisation (Sondage n° 7). Le sondage n° 6 nous a livré de nombreux fragments d'enduit mural polychrome, plusieurs plaques de revêtement en marbre, des tuyaux en terre cuite et des conduits d'hypocauste à section rectangulaire. Tout cela indique l'habitation d'un dominus.



La disparition de la couche archéologique (excepté dans les canalisations) ne nous permet pas d'identifier les locaux en question. Cependant, la présence d'un réseau complexe de canalisations peut laisser supposer qu'il s'agit de thermes.

- 68 -

Au nord, les ruines enfouies sous une parcelle inculte couvrent une surface trois à quatre fois plus grande que la partie mise au jour, soit une surface totale, compte tenu de la partie sud aujourd'hui disparue, de 3.000 m². Le mobilier archéologique recueilli est abondant, meules en lave, dolia, sigillées, verre à vitre. Les sondages effectués dans les canalisations ont livré sous une couche de tuiles des tessons du III^e et IV^e siècles (de la sigillée claire luisante en particulier).

LAURIS 84 TRADEVENT p.136

fond de dolium



ech: 1/10

Georges DAUMAS

Stations Préhistoriques et Romaines à LAURIS (Vaucluse)

Mémoires de l'Institut historique de Provence VIII, 1931, p. 63-69

— 68 —

Station de Tradevent. — Un autre quartier, à l'O. du village, semble receler des vestiges plus nombreux que la station précédente, c'est celui de Tradevent, situé à gauche de

— 69 —

la Route d'Avignon, avoisinant le quartier de Saint-Jean qui possède également des vestiges gallo-romains. Ce quartier de Tradevent est divisé en deux parties bien distinctes. D'abord un plateau, puis, à gauche, une combe. D'après la situation du terrain, il semble que le plateau ait contenu un certain nombre de tombes. On y retrouve des quantités considérables de tuiles à crochets, des fragments de dolia ainsi que des anses et des fonds d'amphores. Les cultivateurs du pays ont été obligés de dresser des tas de 1 ou 2 m. de hauteur, de 3 ou 4 de circonférence, de tous ces débris qui les gênaient pour labourer et semer leurs champs. C'est dire combien ces vestiges sont importants.

A une centaine de mètres plus bas, mais toujours au même quartier, dans une petite vallée, subsistent encore des vestiges d'habitations gallo-romaines. On y rencontre les mêmes pièces que dans la station précédente. Ce qui dénote encore l'importance de ce quartier, c'est qu'il est coupé d'une belle voie large, longue et qui laisse voir ses énormes dalles caractéristiques. Cette voie, détruite en partie, reparait sur un kilomètre.

Aux temps gallo-romains devait s'élever, à cette place, un bourg assez important puisqu'il possédait son cimetière. D'après certains historiens, c'est à Lauris que Marius aurait écrasé une horde de Cimbres qui dévallaient de la Durance, mais c'est une opinion tout à fait gratuite.

H. Broise mémoire EPHE 1973

- 66 -

11.- 12.- Tradevens : Ce gisement connu depuis longtemps est mentionné par G. Daumas (1) comme étant un "bourg gallo-romain" avec une
.../..

(1) Cf. G. Daumas : Stations Préhistoriques et Romaines à Lauris, M.I.H.P., VIII, 1931, p. 68 - 69.

- 67 -

rue dallée et son cimetière. Il se situe sur le rebord de la terrasse alluviale et domine à l'ouest le vallon de Bichouarde.

La prospection ne nous a, en fait, révélé que deux constructions. La première sur la parcelle 88, qui est un terrain en friche de 1.000 m², sans doute incultivable à cause des vestiges enfouis. Au sud de ce champ, un mur d'une quinzaine de mètres de long en petit appareil et un sol en béton apparaissent dans la coupe du terrain. Un peu plus à l'est s'étend une deuxième construction (n° 12), où nous avons découvert de nombreux vestiges mobiliers, dont un fond de dolium intact (Ø 60 cm).

Il nous semble que, plutôt qu'un bourg, il s'agit là d'une grande villa dont nous n'avons pas encore découvert toutes les dépendances.

Désignation	« Place du Château »	9.1
--------------------	-----------------------------	------------

Adresse	13 place du Château
Référence cadastrale	Section C n° 2789

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : mur enduit - encadrement pierre - linteau cintré Menuiserie : volets et menuiseries bois traditionnelles
Descriptif	Façade ordonnancée composée de 6 travées sur 3 niveaux
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon moyen

Usage	Ancien : anciennes écuries du château et habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Rue Rigaud »	9.2
--------------------	-----------------------	------------

Adresse	6 rue Rigaud
Référence cadastrale	Section C n° 1754

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : mur enduit - encadrement pierre - linteau cintré Menuiserie : volets et menuiseries bois traditionnelles
Descriptif	Façade ordonnancée composée de 2 travées sur 3 niveaux Porte couronnée par corniche cintrée
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Maison dite de Garde »	9.3
--------------------	---------------------------------	------------

Adresse	Rue Rigaud
Référence cadastrale	Section C n° 495

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : mur en pierres taillées et moellons enduits - encadrement pierre - linteau cintré Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade hétérogène (juxtaposition de matériaux) Porte couronnée par corniche cintrée
Etat du bâti Etat sanitaire	Etat moyen

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018




Désignation	« Impasse du château »	9.4
-------------	------------------------	-----

Adresse	Impasse du château
Référence cadastrale	Section C n° 482

DEPENDANCE	
Type	-
Date	XVII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : mur en moellons - encadrement pierre - linteau cintré Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Elévation percée d'une porte en plein-cintre et d'une fenêtre à traverse chanfreinée
Etat du bâti Etat sanitaire	Mauvais état

Usage	Ancien : dépendance Actuel : dépendance
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Place du château »	9.5
--------------------	-----------------------------	------------

Adresse	Place du château
Référence cadastrale	Section C n° 2697

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes – Corniche en pierre Mur : mur en enduit - encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade ordonnancée composée de 11 travées sur 2 niveaux
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Rue Sainte Marguerite »	9.6
--------------------	----------------------------------	------------

Adresse	Rue Sainte Marguerite
Référence cadastrale	Section C n° 392 et 393

HABITATION	
Type	-
Date	XVII - XVIII ème siècles
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : mur en pierres et moellons - encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Elévations percées de croisées et de demi-croisées Porte en plein cintre orné d'impôtes moulurées Présence d'une corniche couronnant une ancienne porte
Etat du bâti Etat sanitaire	Mauvais état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Impasse du Portail »	9.7
--------------------	-------------------------------	------------

Adresse	12 impasse du Portail
Référence cadastrale	Section C n° 381

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : mur en moellon enduit - encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Porte rectangulaire couronnée d'une corniche
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Maison Pérussis »	9.8
-------------	---------------------	-----

Adresse	Rue Sainte Marguerite
Référence cadastrale	Section C n° 396

HABITATION	
Type	-
Date	XVI ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : couverture en tuiles anciennes Mur : mur en pierre de taille Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade ordonnancée composée de 3 travées toscanes Porte d'entrée plein cintre entre deux pilastres
Etat du bâti Etat sanitaire	Etat moyen

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Place de l'église »	9.9
--------------------	------------------------------	------------

Adresse	Place de l'église
Référence cadastrale	Section C n° 400

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes – Corniche et fronton en pierre sculpté Mur : mur en enduit - encadrement pierre – balcon en fer forgé ouvragé Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade originelle ordonnancée composée de 3 travées sur 2 niveaux avec porte couronnée d'une corniche sur console Façade ajoutée ordonnancée composée de 2 travées sur 3 niveaux avec décor chargé en fronton toiture (1899)
Etat du bâti Etat sanitaire	Très bon état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018




Désignation	« Rue de l'arcade »	9.10
--------------------	----------------------------	-------------

Adresse	Rue de l'arcade
Référence cadastrale	Section C n° 399 et 2679

HABITATION	
Type	-
Date	XVI et XVII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : mur en moellon - encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Agrandissement par annexion de la maison voisine de même type, sur passage vouté Fenêtre à traverse chanfreinée
Etat du bâti Etat sanitaire	Etat moyen

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Tour Philippe »	9.11
--------------------	--------------------------	-------------

Adresse	Place de l'arcade
Référence cadastrale	Section C n° 434

HABITATION	
Type	-
Date	XIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : mur en pierre de taille Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Au deuxième niveau : porte en plein-cintre à claveaux extradossés et cordon d'archivolte (dispositif en queue de paon) Fenêtres géminées à colonnette torsadée
Etat du bâti Etat sanitaire	Etat moyen

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Grand rue »	9.13
--------------------	---------------	------

Adresse	Grand rue
Référence cadastrale	Section C n°409

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : mur en moellon jointoyé Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Tour d'escalier avec porte inscrite dans une travée toscane
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état

Usage	Ancien : Hôtel de ville Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Place de l'église »	9.14
--------------------	------------------------------	-------------

Adresse	Place de l'église
Référence cadastrale	Section C n° 371

PRESBYTERE	
Type	-
Date	XIX ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : mur en enduit - encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade composée de 6 travées dissymétriques avec la 1 ^{ère} travée percée d'une porte charretière ornée de coussinets Les 3 niveaux sont séparés par des cordons
Etat du bâti Etat sanitaire	Très bon état

Usage	Ancien : Presbytère Actuel : Presbytère
Statut	Propriété publique (Commune)
Accessibilité	Accessible au public

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Rue du couvent »	9.15
--------------------	---------------------------	-------------

Adresse	Rue du couvent
Référence cadastrale	Section C n° 2460

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : enduit - encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade composée de 2 travées sur 2 niveaux Au centre, vestige d'une croisée du XVIème siècle Porte à lourd chambranle mouluré couronnée d'une corniche cintrée
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Rue du couvent »	9.16
--------------------	---------------------------	-------------

Adresse	Rue du couvent
Référence cadastrale	Section C n° 348, 1680, 1681 et 2387

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : enduit - encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade composée de 2 passages menant vers une cour intérieure
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Grand rue »	9.17
-------------	---------------	------

Adresse	Grand rue
Référence cadastrale	Section C n°339

HABITATION	
Type	-
Date	XVIII ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : mur enduit – encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Façade composée de 4 travées dissymétriques sur 3 niveaux avec porte couronnée d'une corniche. Porte charretière de 1759 donnant la rue Sainte Catherine
Etat du bâti Etat sanitaire	Bon état sauf volets

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Place Sainte Catherine »	9.18
-------------	----------------------------	------

Adresse	Place Sainte Catherine
Référence cadastrale	Section C n°464

HABITATION	
Type	-
Date	XVI ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : mur en pierres taillées et moellons enduits Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Place Sainte Catherine : Fenestron mouluré en partie haute et trace d'un ancien encadrement pierre. Encadrement du portail en anse de panier en pierre Au 18 rue Sainte Catherine : porte ornée d'une accolade sommée d'un fleuron du XVIème siècle avec élévation
Etat du bâti Etat sanitaire	Mauvais état

Usage	Ancien : habitation Actuel : habitation
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018



Désignation	« Rue des remparts »	9.19
--------------------	-----------------------------	-------------

Adresse	Rue des remparts
Référence cadastrale	Section C n°465

HABITATION	
Type	-
Date	XVI ème siècle
Dimensions	-
Emprise au sol	-
Matériaux	Toiture : tuiles anciennes Mur : mur en moellon jointoyé – encadrement pierre Menuiserie : menuiseries bois
Descriptif	Vestige d'un passage sous arc correspondant aux anciens remparts
Etat du bâti Etat sanitaire	Etat moyen

Usage	Ancien : rempart Actuel : -
Statut	Propriété privée
Accessibilité	-

Date de mise à jour : 05.01.2018

